


SpeedBox 3.2 B.Tuning pro Brose


KROK 1: Příprava na instalaci

- A.** Nachystejte si následující nářadí:
(Nářadí a postup montáže se může lišit podle typu konstrukce elektrokola)
1. Torx šroubovák T10
- B.** Vypněte elektrokolo.






KROK 2: Demontáž krytu

- A.** Vyšroubujte čtyři šrouby držící kryt motoru pomocí torx šroubováku T10.
- B.** Kryt sejměte z motoru.






KROK 3: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Vypojte konektor napájení baterie.
- B.** Vypojte konektor displeje z motoru.
- C.** Vypojte konektor snímače rychlosti.




KROK 4: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Zapojte konektory zařízení SpeedBox do motoru místo původních konektorů.
- B.** Zapojte konektory elektrokola vypojené z motoru do konektorů zařízení SpeedBox a ověřte, že zámky konektorů správně dosedly.
- C.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.




KROK 5: Nasazení krytu motoru

- A.** Zapojte k motoru zpět konektor napájení baterie.
- B.** SpeedBox s konektory a vodiči vedoucími od motoru umístěte zpět do volného prostoru v místě zapojení nebo prostoru rámu motoru.
- C.** Přiložte kryt zpět na motor.
- D.** Přišroubujte kryt zpět pomocí torx šroubováku T10.




KROK 6: Kontrola funkce tuningu

- A.** Zařízení SpeedBox aktivujete nebo deaktivujete dvojklikem tlačítka LIGHT nebo přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (+ – + –).
- B.** Roztočte zadní kolo a podívejte se, jestli se na displeji zobrazuje rychlost.




KROK 7: Nastavení maximální rychlosti


- A.** Maximální rychlost přímocí provedete změnou módů: – – – + + +. Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Maximální rychlost přímocí přepínáte dvojklikem tlačítka LIGHT, nebo otočením zadního kola o 360° se zvedne limit o +5 km/h. Zobrazení 3 km/h na displeji odpovídá limitu 30 a 35 km/h, 4 km/h odpovídá limitu 40 a 45 km/h, 9 km/h odpovídá 90, 95 a 99 km/h apod. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží. Nastavení maximální rychlosti neprovádějte za jízdy!



KROK 8: Spárování produktů SpeedBox s mobilní aplikací SpeedBox App

- A.** Nainstalujte si aplikaci SpeedBox App z Google Play nebo App Store.
- B.** Zapněte na svém telefonu Bluetooth.
- C.** Spusťte aplikaci SpeedBox App. Povolte polohovací služby, pokud budete dotázáni.
- D.** Vyberte zařízení MyEbike_xxxx. V případě, že svůj SpeedBox v seznamu nenaleznete, klikněte na tlačítko "Obnovit" a případně se dále ujistěte, že:
 1. Máte zapnuté elektrokolo.
 2. Nejste od svého elektrokola vzdálení více než 5 m.
 3. Máte zapnutý Bluetooth ve svém mobilu.
 4. Máte ve svém mobilu povoleny polohové služby pro aplikaci SpeedBox App.
- E.** Zvolte si a potvrďte svůj PIN a servisní heslo.
- F.** Nyní můžete naplno využívat aplikaci SpeedBox App (ovládat tuning, sledovat jízdní data a informace o výkonu motoru, spotřebě energie, nastavit rychlostní limit atd.).





www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

